

Profinet Adapter

Operation Manual · Betriebsanleitung



Contents

1	General Notes	3
2	Technical Data	3
3	Electrical connection	4
3.1	Device labeling	4
3.2	Connector X1 to the pyrometer (RS-interface)	4
3.3	Connector X2 supply voltage	5
3.4	Electrical Installation	5
3.5	Shield	5
3.6	Pyrometer bus wiring instructions	5
4	LEDs Status indicator	6
5	Project planning	7
6	Pyrometer parameter	8
6.1	Data format.....	8
6.2	Profinet GSDML-Datei	8
7	Configuration example Step7.....	9

1 General Notes

The RS485 – PROFINET IO – adapter is designed for the connection a digital INFRATHERM pyrometer made by company LUMASENSE to the PROFINET network. Devices equipped with RS232 and RS485 UPP interfaces can be connected to the adapter. The pyrometer can be read and parameters can be passed to it via the PROFINET. The adapter operates as master on the RS485 bus and as slave on the PROFINET network. The data is transferred between the pyrometer and the adapter via an RS 485 or RS232 interface. The data from the adapter to the PLC is transferred using the PROFINET protocol. The device features 2 Profinet-ports - one port can for instance be used as outgoing Profinet-port.

The length of the cable between the pyrometer and the adapter should not exceed 20m when devices with an RS232 interface are used.

The pyrometer must be operated at the factory default of 19200 Baud and address 00.

2 Technical Data

Electrical characteristics

Supply voltage: 10...33VDC, shielded twisted-pair
Current consumption at 24 VDC: Typ. 120mA, max 150mA
Reverse voltage protection: Yes
Short-circuit protection: Yes
Overload protection: Poly-Switch, Thermal fuse
Undervoltage detection (USP): ≤ 9V DC

Mechanical characteristics

Housing size (W x H x D): 23 x 111 x 115 mm
Weight: 150 g
Mounting: Top hat rail DIN EN 50 022
Protection class: IP 20 according to IEC 529
Ambient temperature: 0°C ... +55°C
Relative humidity: Max. 80%

PROFINET IO

Addressing: per Name (name allocation about engineering tool)
Cycle time: 17 ms

Schnittstelle RS485/RS232


Transmission method: Master / Slave
Number of users: 1
Transmission rate: 19200 Baud
Bus topology: Line/ Point-to-point

EMC

CE-sign: according to EU-guidelines

Immunity to disturbance: EN 61000-6-2 (2005)

Transient emissions: EN 55011, cl. A (2007)

Order-no. **3 852 620****3 Electrical connection****3.1 Device labeling**

Picture 1: Terminal labeling and termination



Picture 2: Front panel: Rotary switches and LEDs

3.2 Connector X1 to the pyrometer (RS-interface)

Pin No.	Name	Function	Color
1	RX 232	Receive signal	black
2	TX 232	Transmit signal	violet
3	AP-GND	Application Ground	red
4,6	RS 485+	Data line RS 485+ to pyrometer	black
5,7	RS 485-	Data line RS 485- to pyrometer	violet

Note!

For operation an RS 485 interface, pin 4 on connector X1 must be connected to pin 6, and pin 5 must be connected to pin 7

3.3 Connector X2 supply voltage

Connect Adapter to direct current (DC). Connecting an alternating current can damage the device or result in it malfunctioning

Pin No.	Name	Function	Color
1	UB (Pwr)	10..33 V supply voltage / DC	white
2	0 V (Pwr)	0 V supply voltage / DC	brown

3.4 Electrical Installation

Connect the 24 V DC power supply on the connector X2 to clamp 1 (24 V) and 2 (0 V). The pyrometer will be connected on the connector X1 to clamps 4 and 5 (for RS485) or clamps 1 und 2 (for RS232). For operation with RS 485 the pin 4 on connector X1 must be connected to pin 6, and the pin 5 must be connected to pin 7. The rotary switches S4 and S5 must be set to 0. If the adapter is physically the first or last device in an RS485-bus then the bus must be terminated. The RS 485- switch must be set to ON, the RS 485+ switch has to be on OFF. The resistor integrated in the Adapter is activated. In all other cases leave the switches in theirs OFF position.

3.5 Shield

Shielded twisted pair cables must be used for the supply!

The shielding is to be connected with large surface on the mating connector housing!


The connection to the potential equalization automatically takes place it is put on the DIN-rail. Ground the top hat rail to which the adapter has been clipped. The connection wire must have a cross section of at least 10 mm².

The shielding and line routing must be executed in accordance with the Equipment Mounting Directives for the Profinet field bus system!

3.6 Pyrometer bus wiring instructions

The pyrometer A1, B1 connectors need to be wired to the adapter, so the pyrometer is connected at the beginning and the adapter is connected at the end of the data line. Both ends of the RS 485 bus must be terminated with a 120 Ohm resistor. For the wiring we recommend the Profinet-wires made by Siemens.

The following picture illustrates the interface connection from pyrometer to the converter



Nr.	Color code of pyrometer cable	Signal
1	black	RxD (RS232) bzw. B1 (RS485+)
2	violet	TxD (RS232) bzw. A1 (RS485-)
3	Gray-pink	B2 (RS485+)
4	Red-blue	A2 (RS485-)
5	white	+ 24 V power supply
6	brown	0 V power supply

Note!

The shield of pyrometer cable (orange) must not connect to the shield of the bus cable.

4 LEDs Status indicator

The adapter provides ten integrated LEDs indicating the adapter operating status and eventually error messages. In particular upon commissioning and in case of error they provide the first information on the system status.

LED "(Profinet) State"

Status	Description
Green constantly	"Ethernet ok", the communication between the master and the adapter is established and the process data communication is active
Green blinking	<p>on 200 ms</p> <p>blinking ———— ———— </p> <p>off 200 ms</p> <p> ———— ———— </p> <p>No process data can be exchanged in this state. The adapter is located in the "config mode" and Profinet is initialized.</p>
Red blinking	Error while initializing Profinet
Red constantly	Profinet-hardware error

LED Link / Act. P1/P2

Status	Description
OFF	No bus connection
Green constantly	Connection is established, but no activity The adapter is on a fully functional network
Green blinking	Connection and communication active

LED Power (Profinet)

Status	Description
OFF	Power OFF
Green	Indicates power is o.k. of the Profinet-side

LED Power (Serielle Schnittstelle)

Zustand	Description
OFF	Power OFF
Green	Indicates power is o.k. of the serial interface-side

LED Status (Serielle Schnittstelle)

Status	Description
Green constantly	data exchange with pyrometer o.k.
Green blinking	data exchange in transparent mode
Red blinking	Adapter configuration error

LEDs 1/2/4/8

constantly	Description
ID1	Data sent to the pyrometer
ID2	Error ID
ID4	Error ID
ID8	Error ID

5 Project planning

Any project tool can be used for the project planning. Corresponding to the requirements 5 different mode configurations can be selected:

UPP1 Mess: Status + Temperature

UPP2 Mess + Parameter: Status + Temperature, emissivity

UPP3 Mess + Parameter: Status + Temperature, emissivity, T90, TCI, laser targeting light

UPP4 Mess + all Parameter: Status + Temperature, emissivity, T90, TCI, laser targeting light, internal temperature, beginning and end of sub range

UPP5 Transparent 32Byte I/O

The mode "UPP5 Transparent 32Byte I/O" allows the direct access to the pyrometer. In this case the UPP command has to be send as ASCII sequence corresponding to the manual of the pyrometer but without address byte (e.g. „msCR“ CR=ASCII-code 13). Then the response string of the pyrometer has to be analysed in the Profibus master. This is only necessary for special applications which have to access on special parameters of the pyrometer which are not converted by the adapter.

Choose one of the 4 configurations according to your needs and you will be able to access the temperature and parameters respectively

Examples:

Temperature reading + adjustment of emissivity

- Select mode 2.

Temperature reading + adjustment of emissivity + use of laser targeting light

- Select mode 3.

6 Pyrometer parameter

6.1 Data format

Name	Format	Bytes	Flags	Function	UPP mode
Status	Word with sign	2	reading	Each data package gets a new number to enable the master to recognize if data were read twice or if data packages were not read. Negative values (BIT 15=1) identify a wrong data exchange with the pyrometer.	1, 2, 3, 4
Temperature	Float	4	reading	Temperature in °C or °F depending on the Pyrometer type	1, 2, 3, 4
Emissivity	Float	4	reading / writing	Emissivity in %	2, 3, 4
Response time T90	Byte	1	reading / writing	Response time T90 (0...6)	3, 4
Clear time TCL	Byte	1	reading / writing	Clear time TCL (0...6 or 8)	3, 4
Laser targeting light	Byte	1	reading / writing	Laser targeting light off/on (0 or 1)	3, 4
internal temperature of the instrument	Byte	1	reading	internal temperature of the instrument in °C or °F	4
Beginning of sub range	Word with sign	2	reading	Beginning of sub range in °C or °F	4
End of sub range	Word with sign	2	reading	End of sub range in °C or °F	4

6.2 Profinet GSDML-Datei

A description of the Profinet adapter is made available to the master in an electronic device datasheet (device master file Markup Language, GSDML file). This file contains all parameters required for integration into Profinet network in XML file format. Generally the description file must be imported into the master system. The GSDML file required for this purpose, „GSDML-V2.1-Lumasense-Adapter-20120531.xml“, can be loaded from the integrated WEB-Server.

In the delivery state the adapter has saved the following default configuration:

IP-Address: 0. 0. 0. 0

Name: pyrogate

Normally this information also can be read about the engineering tool with a so-called Bus Scan. The IP-address is assigned to the adapter by the Profinet-IO-controller (PLC) alternative can be assigned manually. The integrated WEB server contains all information and operating instructions to the adapter. First you have to assign a new IP address to the adapter before you call the web server.


Note!

Generally the IP address in a network is structured as follows:

Example: 192.168.0.X

Your default gateway (router) has probably the IP-Address: 192.168.0.1


Enter for the adapter a free address such as: 192.168.0.99




7 Configuration example Step7

Any project tool can be used for configuring of the Adapter. The following example displays how the adapter can be integrated into a Profinet network. The used CPU is a Siemens SIMATIC. If you work with a programmable logic controller (PLC) from another manufacturer, the procedure is equivalent.


- Install the GSDML file „*GSDML-V2.1-Lumasense-Adapter-20120531.xml*“.
- Select menu *Options --> Install general station description file (GSD)*




- Select the adapter under other field device – *PROFINET IO – Sensors – Lumasense – IR Thermometer – IMPAC Pyrometer-PN-Adapter* and connect with PLC.



- Set module for the desired UPP version (in the example UPP4).



- Set the Device Parameters (temperature unit and analog output current).



- Creating a list of variables (for values observation)

....C_1 [CPU 1212C AC/DC/Rly] ▶ Watch and force tables ▶ Beobachtungstabelle

	i	Name	Address	Display format	Monitor value	Modify val...	
1		"Status"	%IW68	DEC_signed	30351		
2		"Temperature"	%ID70	Floating-point number	1010.8		
3		"Emissivity"	%ID74	Floating-point number	90.0		
4		"Response time T90"	%IB78	DEC_unsigned	0		
5		"Clear time TCL"	%IB79	DEC_unsigned	0		
6		"Laser targeting light"	%IB80	DEC_unsigned	0		
7		"internal temperature"	%IB81	DEC_unsigned	39		
8		"Beginning of sub range"	%IW82	DEC_unsigned	550		
9		"End of sub range"	%IW84	DEC_unsigned	1400		
10		"Emissivity_PLC"	%QD64	Floating-point number	0.0	100.0	
11		"Response time T90_PLC"	%QB68	DEC_unsigned	0		
12		"Clear time TCL_PLC"	%QB69	DEC_unsigned	0		
13		"Laser targeting light_PLC"	%QB70	DEC_unsigned	0		
14		"Current"	%MD2	Floating-point number	10.88252		
15				<Add new>			

LumaSense Technologies, Inc.
3301 Leonard Court
Santa Clara, CA 95054

Phone: +1 800 631 0176
Fax: +1 408 727-1677

Internet: www.lumasenseinc.com
E-mail: info@lumasenseinc.com
support@lumasenseinc.com

LumaSense Technologies GmbH
Kleyerstr. 90
D-60326 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69 973 73-0
Fax: +49 (0)69 973 73-167

Internet: www.lumasenseinc.com
E-Mail: info@lumasenseinc.com

3 876 155 –

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	13
2	Technische Daten	13
3	Elektrischer Anschluss.....	14
3.1	Gerätebeschriftung.....	14
3.2	Pin-Belegung X1 Stecker zum Pyrometer (RS-Schnittstelle)	14
3.3	Pinbelegung X2 Stecker Versorgungsspannung	15
3.4	Elektrische Installation	15
3.5	Abschirmung	15
3.6	Hinweise zur Verdrahtung des Pyrometers	15
4	LEDs Zustandanzeige	16
5	Projektierung	17
5.1	Geräteparameter.....	18
5.2	Profinet GSDML-Datei	18
6	Konfiguration unter Step7	19
6.1	Profinet Konverter ins Netzwerk einbinden.....	20

1 Allgemeines

Der Profinet Adapter dient zum Anschluss eines digitalen Infratherm Pyrometer an Profinet Netzwerke. Es können sowohl Geräte mit RS232 als auch mit RS485 UPP-Schnittstelle an den Adapter angeschlossen werden. Das Pyrometer kann im Profinetnetzwerk gelesen und parametriert werden, dabei arbeitet der Adapter als Slave am Profinet und als Master am RS485 Bus. Die Daten zwischen Pyrometer und Adapter werden über eine serielle Schnittstelle übertragen, die Daten vom Adapter zur speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) werden über das Profinet-Protokoll übertragen. Das Gerät verfügt über 2 Profinet-Ports - ein Port kann z. B. als abgehender Profinet-Port genutzt werden.

Die Kabellänge zwischen Pyrometer und Adapter soll bei Geräten mit RS232 Schnittstelle nicht länger als 20m sein!

Das Pyrometer muss mit der werkseitigen Standardeinstellung 19200 Baud und Adresse 00 betrieben werden.

2 Technische Daten

Elektrische Kenndaten

Versorgungsspannung:10...33VDC, paarweise verdrillt und geschirmt
Stromaufnahme bei 24VDC:Typ 120mA, max 150mA
Verpolungsschutz:Ja
Kurzschlußschutz:.....Ja
Überlastschutz:.....Poly-Switch, Thermosicherung
Unterspannungserkennung (USP):....≤ 9V DC

Mechanische Kenndaten

Gehäusegröße (B x H x T):.....23 x 111 x 115 mm
Gewicht:.....150 g
Montage:.....Hutschiene DIN EN 50 022
Schutzzart:.....IP20 nach IEC 529 (DIN 40050)
Betriebstemperatur:.....0°C ... +55°C
Relative Feuchte:.....Max. 80%

PROFINET IO

Adressierung:Per Name (Namensvergabe über Projektierungssoftware)
Zykluszeit:.....17 ms

Schnittstelle RS485/RS232

Übertragungsverfahren:.....Master / Slave
Teilnehmerzahl:.....1
Übertragungsrate:19200 Baud
Bus-Topologie:.....Linie / Pkt.-zu-Pkt.

EMV

CE-Zeichen: entspr. EU-Richtlinien

Störfestigkeit: EN 61000-6-2 (2005)

Störaussendung: EN 55011, cl. A (2007)

Bestellnummer 3 852 620


3 Elektrischer Anschluss**3.1 Gerätbeschriftung**

Bild1: Anschlußbeschriftung und Terminierung



Bild 2: Frontblende: Drehschalter und Leuchtanzeigen

3.2 Pin-Belegung X1 Stecker zum Pyrometer (RS-Schnittstelle)

Pin Nr.	Name	Funktion	Farbe
1	RX 232	Empfangssignal	schwarz
2	TX 232	Sendesignal	violett
3	AP-GND	Applikation Ground	rot
4,6	RS 485+	Datenleitung RS 485+ zum Pyrometer	schwarz
5,7	RS 485-	Datenleitung RS 485- vom Pyrometer	violett

Hinweis!

Für den Betrieb an einer RS 485-Schnittstelle muss am Stecker X1 den Pin 4 mit dem Pin 6 verbunden sein, und den Pin 5 mit dem Pin 7 verbunden sein

3.3 Pinbelegung X2 Stecker Versorgungsspannung

Das Gerät ist mit 10-33 VDC zu versorgen. Anschließen von Wechselspannung kann das Gerät beschädigen oder die Gerätefunktion stören.

Pin Nr.	Name	Funktion	Farbe
1	UB (Pwr)	10..33 Volt Versorgungsspannung / DC	Weiss
2	0 V (Pwr)	0 Volt Versorgungsspannung / DC	braun

3.4 Elektrische Installation

Die Versorgungsspannung 24V DC ist an den Klemmen X2 1(24V) und 2(0V) anzuschließen. Das Pyrometer wird an den Klemmen X2 Pin4/5 (für RS485) oder Pin 1/2 (für RS232) angeschlossen. Wird der Adapter als physikalisch erstes oder letztes Gerät in einem RS485-Bus betrieben, muss an diesem Adapter ein Busabschluß erfolgen. Dazu wird der RS 485- Schalter auf ON gestellt, der RS 485+ Schalter muss auf OFF bleiben. Der im Adapter integrierte Widerstand wird aktiviert. In allen anderen Fällen bleiben die Schalter auf der Position OFF.

Die Drehschalter S4 und S5 müssen auf 0 stehen!

3.5 Abschirmung

Für die Versorgung sind paarweise verdrillte und geschirmte Kabel zu verwenden!

Die Schirmung ist großflächig auf das Gegensteckergehäuse aufzulegen!


Die Verbindung zum Potentialausgleich erfolgt automatisch beim Aufsetzen auf die Hutschiene. Erden Sie die Hutschiene auf der die Baugruppe aufgeschnappt wurde. Der Verbindungsdrat muss einen Querschnitt von mindestens 10 mm² haben.

Die Schirmung und die Leitungsführung müssen nach den Aufbaurichtlinien für das Profinet Feldbus-System ausgeführt sein!

3.6 Hinweise zur Verdrahtung des Pyrometers

Das Pyrometer sind mit Anschlüssen A1, B1 mit dem Adapter zu verbinden, so dass das Pyrometer am Anfang und der Adapter am Ende der Datenleitung sich befinden. Beide Busenden der RS485 sind mit einem Widerstand (120 Ohm) abzuschließen. Zur Verdrahtung der RS485 empfehlen wir das Profibus-Kabel von Siemens.

Das folgende Bild zeigt die Anschaltung vom Pyrometer am Adapter.



Nr.	Farbcod des Pyrometerkabels	Signal
1	schwarz	RxD (RS232) bzw. B1 (RS485+)
2	violett	TxD (RS232) bzw. A1 (RS485-)
3	Grau-rosa	B2 (RS485+)
4	Rot-blau	A2 (RS485-)
5	weiß	+ 24 V Versorgungsspannung
6	braun	0 V Versorgungsspannung

Achtung!

Der Schirm des Pyrometerkabels (orange) darf nicht mit dem Schirm des Buskabels verbunden werden.

4 LEDs Zustandanzeige

Der Profinet Konverter verfügt über 10 LEDs, die den Betriebszustand des Geräts anzeigen. Besonders bei der Inbetriebnahme und im Problemfall können sie die ersten Hinweise auf den Systemzustand geben.

LED "(Profinet) State"

Zustand	Beschreibung
grün leuchtend	„Ethernet ok“, die Kommunikation zwischen dem Master und den Konverter ist hergestellt und der vollständige Prozessdatenverkehr ist aktiv
grün blinkend	<p>on 200 ms</p> <p>blinking 200 ms</p> <p>off 200 ms</p> <p>In diesem Zustand ist kein Prozessdatenverkehr möglich. Der Konverter befindet sich im Zustand „Config-Mode“ und Profinet ist initialisiert.</p>
rot blinkend	Fehler bei Profinet-Initialisierung
rot leuchtend	Fehler bei Profinet-Hardware

LED Link / Act. P1/P2

Zustand	Beschreibung
Aus	Keine Bus-Verbindung
grün leuchtend	Verbindung ist hergestellt, Ethernet-Link-Impulse gefunden, aber keine Aktivität Das Gerät befindet sich an einem arbeitsfähigen Netz
grün blinkend	Verbindung und Kommunikation vorhanden

LED Power (Profinet)

Zustand	Beschreibung
Aus	Power AUS
Grün	Profinet-Seite ist korrekt mit der Spannungsversorgung verbunden

LED Power (Serielle Schnittstelle)

Zustand	Beschreibung
Aus	Power AUS
Grün	Serielle Schnittstelle-Seite ist korrekt mit der Spannungsversorgung verbunden

LED Status (Serielle Schnittstelle)

Zustand	Beschreibung
grün leuchtend	Datenaustausch mit Pyrometer o.k.
grün blinkend	Datenaustausch in Transparentmode
rot blinkend	Der Konverter wurde falsch parametriert

LEDs 1/2/4/8

Leuchtend	Beschreibung
ID1	Daten senden zum Pyrometer
ID2	Fehler ID
ID4	Fehler ID
ID8	Fehler ID

5 Projektierung

Zum Projektieren ist ein beliebiges Projektierungstool verwendbar. Entsprechend den Anforderungen kann unter fünf verschiedene Modulkonfigurationen ausgewählt werden.

UPP1 Mess: Status + Temperatur

UPP2 Mess + Parameter: Status + Temperatur, Emissionsgrad

UPP3 Mess + Parameter: Status + Temperatur, Emissionsgrad, T_{90} , T_{Cl} , Laserpilotlicht

UPP4 Mess + alle Parameter: Status + Temperatur, Emissionsgrad, T_{90} , T_{Cl} , Laserpilotlicht, Geräteinnentemperatur, Teilmessbereichs-Anfang und -Ende,

UPP5 Transparent 32Byte I/O

Die Variante „UPP5 Transparent 32Byte I/O“ erlaubt den direkten Zugriff auf das Pyrometer. Hierbei muss der UPP-Befehl als ASCII-Sequenz entsprechend der Bedienungsanleitung des Pyrometers ohne Adressbyte gesendet werden (z.B. „msCR“ CR=ASCII-Code 13).

Im Profinetmaster muss dann der Antwortstring des Pyrometers ausgewertet werden. Dies ist nur für spezielle Anwendungen gedacht, die auf spezielle Parameter des Pyrometers zugreifen wollen, die vom Adapter nicht umgesetzt werden.

Je nach Bedarf wählen Sie eine der 4 Varianten aus und können dann direkt auf die Temperatur bzw. alle Pyrometer-Parameter zugreifen

Beispiele:

Es soll nur die Temperatur ausgelesen und der Emissionsgrad eingestellt werden

- Variante 2 auswählen.

Es soll zusätzlich das Laserpilotlicht des Pyrometers gesteuert werden

- Variante 3 auswählen.

5.1 Geräteparameter

Name	Format	Bytes	Flags	Funktion	UPP Variante
Status	Word mit Vorzeichen	2	Lesen	jeder Datensatz erhält eine neue Nummer, somit erkennt der Master ob Daten doppelt gelesen wurden bzw. wie viele Datensätze nicht gelesen wurden, negative Werte (BIT15=1) kennzeichnen einen fehlerhaften Datenaustausch mit dem Pyrometer	1, 2, 3, 4
Temperatur	Float	4	Lesen	Temperatur in °C oder °F je nach Pyrometertyp	1, 2, 3, 4
Emissionsgrad	Float	4	Lesen / Schreiben	Emissionsgrad in %	2, 3, 4
Einstellzeit	Byte	1	Lesen / Schreiben	Einstellzeit T ₉₀ (0...6)	3, 4
Löschzeit	Byte	1	Lesen / Schreiben	Löschezeit T _{CL} (0...6 oder 8)	3, 4
Laserpilotlicht	Byte	1	Lesen / Schreiben	Laserpilotlicht aus/an (0 oder 1)	3, 4
Geräteinnentemperatur	Byte	1	Lesen	Geräteinnentemperatur in °C oder °F	4
Teilmessbereichs-Anfang	Word mit Vorzeichen	2	Lesen	Teilmessbereichs-Anfang in °C oder °F	4
Teilmessbereichs-Ende	Word mit Vorzeichen	2	Lesen	Teilmessbereichs-Ende in °C oder °F	4

5.2 Profinet GSDML-Datei

Die Beschreibung des Profinet Adapters wird dem Master in so genannte XML Dateien zur Verfügung gestellt. Diese generischen XML-Dateien beinhalten alle notwendigen Slave- bzw. Master Parameter, die für die Einbindung in ein Profinet Netzwerk notwendig sind. Die benötigte GSDML-Datei „GSDML-V2.1-Lumasense-Adapter-20120531.xml“ kann von dem integrierten Webserver heruntergeladen werden.

Im Auslieferungszustand hat der Adapter folgende Konfiguration:

IP-Adresse: 0. 0. 0. 0

Gerätename: pyrogate

In der Regel können diese Informationen auch über das Engineering Tool bei einem so genannten Bus-Scan ausgelesen werden. Bei der Projektierung können Sie die IP-Adresse und den Gerätenamen ändern. Falls Sie mehr als einen Adapter im Netzwerk betreiben, müssen Sie jedem Adapter einen Namen zuweisen, mit dem die SPS das Gerät eindeutig identifizieren kann, z.B. pyrometerA, pyrometerB... Jeder Name darf im Netzwerk nur einmal vorkommen.

Im Webserver befinden sich alle Daten und die Bedienungsanleitung zum Adapter. Zunächst müssen Sie den Adapter einer neuen IP-Adresse zuweisen, bevor Sie den Webserver durch Eingabe der IP-Adresse in einem Webbrowser aufrufen.

Anmerkung:

Die nötigen Einstellungen erfahren Sie ggf. von Ihrem Netzwerkadministrator. In der Regel ist die IP Adresse beim Betrieb in einem Netzwerk wie folgt aufgebaut:

Beispiel: 192.168.0.X

Ihr Standardgateway (Router) hat in dem Fall wahrscheinlich: 192.168.0.1

Geben Sie dem Adapter nun eine freie Adresse wie z.B.: 192.168.0.99



Configuration

IMPAC Infrared Thermometer PROFINET-IO

General Information	
Firmware Version	2.3.m
Boot loader version	UG_Fidoboot 2.0
Serial number	38040012
MAC address	00-14-11-8A-B3-DC
PROFINET IO configuration	
Device name	pyrometer
Station type	UNIGATE-IC
Vendor ID	292
Device ID	804
Ethernet configuration	
IP address	192.168.115.233
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway address	0.0.0.0
Thermometer Type: IS 140-PN	
Firmware version	26.04.11 00.93
Serial number	00090
Reference number	3876290
Script	V 1.10PN-IC 02/08/2012

LumaSense Technologies GmbH
Würzburger Str. 14
01187 Dresden
Tel. +49 (0)351 472 1435



Downloads


- Datasheets [Deutsch](#) [English](#)
- Manuals [PDF](#)
- GSDML File [GSDML.ZIP](#)

6 Konfiguration unter Step7


Zur Konfiguration des Adapters stehen unterschiedliche Projektierungswerzeuge zur Verfügung. Die folgenden Beispiele zeigen auf, wie der Adapter in ein Profinet Netzwerk eingebunden werden kann. Zum Einsatz soll hier eine Siemens SIMATIC-Steuерung kommen. Falls mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) eines anderen Herstellers gearbeitet wird, ist die Vorgehensweise dabei äquivalent.

6.1 Profinet Konverter ins Netzwerk einbinden


- GSDML-V2.1-Lumasense-Adapter-20110527.xml Datei importieren.
- über den Menüpunkt *Extras -->Gerätebeschreibungsdatei(GSD) installieren*



- Gerät unter Weitere Feldgeräte – PROFINET IO – Sensors – Lumasense – IR Thermometer – IMPAC- Pyrometer-PN-Adapter auswählen und mit SPS verbinden
- Modul für die gewünschte UPP Variante einstellen.



- Geräteparameter festlegen (Temperatureinheit und Analogausgangsstrom).



- Erforderliche Variable deklarieren

... PLC_1 [CPU 1212C AC/DC/Rly] → Beobachtungs- und Forcetabellen → Beobachtungstabelle

i	Name	Adresse	Anzeigeformat	Beobachtun...	Steuerwert	⚡	Kommentar
1	"Status"	%IW68	DEZ+/-	19248		<input type="checkbox"/>	Wenn positive, Datenaustausch korrekt
2	"Temperatur"	%ID70	Gleitpunktzahl	1011.2		<input type="checkbox"/>	Temperatur in °C
3	"Emi"	%ID74	Gleitpunktzahl	90.0		<input type="checkbox"/>	Emissionsgrad in %
4	"T90"	%IB78	DEZ	0		<input type="checkbox"/>	Einstellzeit T90
5	"TCL"	%IB79	DEZ	0		<input type="checkbox"/>	Löschezzeit Tcl
6	"LP"	%IB80	DEZ	0		<input type="checkbox"/>	Laserpilotlicht status
7	"GT"	%IB81	DEZ	40		<input type="checkbox"/>	Geräteinnentemperatur in °C
8	"MBA"	%IW82	DEZ	550		<input type="checkbox"/>	Teilmessbereichsanfang in °C
9	"MBE"	%IW84	DEZ	1400		<input type="checkbox"/>	Teilmessbereichsende in °C
10	"emi_sps"	%QD64	Gleitpunktzahl	0.0	100.0	<input checked="" type="checkbox"/> !	Emissionsgrad einstellen in %
11	"t90_sps"	%QB68	DEZ	0		<input type="checkbox"/>	Einstellzeit T90 einstellen (0...6)
12	"tcl_sps"	%QB69	DEZ	0		<input type="checkbox"/>	Löschezzeit Tcl einstellen (0...6 oder 8)
13	"lp_sps"	%QB70	DEZ	0		<input type="checkbox"/>	Laserpilotlicht an/ausschalten
14	"Strom_mA"	%MD2	Gleitpunktzahl	10.88397		<input type="checkbox"/>	Stromausgang in mA
15		<Hinzufügen				<input type="checkbox"/>	

LumaSense Technologies, Inc.

3301 Leonard Court
Santa Clara, CA 95054

Phone: +1 800 631 0176
Fax: +1 408 727-1677

Internet: www.lumasenseinc.com
E-mail: info@lumasenseinc.com
support@lumasenseinc.com

LumaSense Technologies GmbH
Kleyerstr. 90
D-60326 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69 973 73-0
Fax: +49 (0)69 973 73-167

Internet: www.lumasenseinc.com
E-Mail: info@lumasenseinc.com

3 876 155 --